

Type de pliage latéral de la pointe à éviter.  
Peut causer casse et court-circuit entre branches,  
avec dégâts à l'alimentation




Pliage latéral interdit.  
Cause casse et/ou court-circuit entre branches, avec dégâts probables à l'alimentation




1) On peut écarter les branches avec précautions.  
d maximum de la pointe 4mm sinon casse



2) On peut serrer les branches en respectant une distance  
minimale de 5 mm du départ et de 0,5mm entre branches




3) Courbure et/ou pliage dans le plan horizontal possible avec précaution



5) Si on lime une partie de l'épingle elle sera plus fragile et il se formera un point chaud à l'endroit le plus fin. En cas de surchauffe l'épingle pourra fondre à cet endroit.

4) L'épingle peut être aplatie\*\* jusque 0,4mm

\*\* voir nos fers à épingle plate hwsp de 30-35 x 5 à 6 x 0,4mm



Créé 01/11/16 10:52	hws_formage.vsd / Formages_Page 1/1	FORMAT	GEKADE			
Impr 02/11/16 23:22	Echelle 1: 1,5 Unité: millimètres	A4	9 allée de la Fontaine Bourdonnais F-95230 SOISY <sup>95</sup> MONTMORENCY			
Modif 13/03/18 23:19	Tolérances générales +0,2 /-0,2	Auteur: G.Kieft	date	par	vérifié le	par
rév.						
A						
B						
C						
D						